

Angerville-l'Orcher

8 clos-masures identifiés



AO1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,25 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

16 % du clos-masure impacté




Ruissellement

4 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation d'un ensemble contenu dans sa ceinture arborée et la présence d'une mare.

AO2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,60 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par sa ceinture arborée ouverte mais dont les bâtiments méritent d'être restaurés.

AO3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,44 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

78 % du clos-masure impacté



Ruissellement

63 % du clos-masure impacté



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure très intéressant mais ayant perdu une grande partie de sa ceinture arborée.

AO4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,31 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen




Verger
Non



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement




Ruissellement

62 % du clos-masure impacté



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste mais intéressant par la préservation de sa prairie centrale et de sa ceinture arborée.

AO5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,12 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non


RISQUES

Effondrement


96 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant malgré l'absence d'un pan de sa ceinture arborée, la présence d'un bâtiment récent visible depuis la route et une allée d'arbres segmentant la cour intérieure.

AO6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,48 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

3 % du clos-masure impacté




Ruissellement

15 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par l'ouverture de sa cour intérieure et ses mares, malgré l'absence d'un pan de sa ceinture arborée.

A07 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,49 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon




Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement




Ruissellement

64 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant avec des bâtiments restaurés mais une ceinture arborée légèrement dégradée.

AO8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,06 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


21 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé au niveau de sa ceinture boisée.

