


Anglesqueville-l'Esneval

6 clos-masures identifiés



AE1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,02 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Non



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

8 % du clos-masure impacté



Ruissellement


36 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure d'intérêt composé de bâtiments traditionnels dans divers états. La ceinture arborée est quasiment complète. Deux constructions récentes ont été réalisées dans l'angle sud-ouest du clos. Le sentiment de clos-masure est présent où sont implantés les bâtiments traditionnels.

AE2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,97 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES


Effondrement

78 % du clos-masure impacté




Ruissellement

27 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant composé de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état. La ceinture arborée aurait besoin d'une restauration mais l'ambiance clos-masure persiste grâce au verger. Le sentiment de clos-masure est présent à l'extérieur du clos depuis la route malgré le pans incomplet longeant la route.

AE3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,59 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

1 % du clos-masure impacté



Ruissellement

33 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure ayant perdu ses façades de bâtiments traditionnels. Perte d'une partie de sa ceinture arborée, remplacée par des espèces horticoles. Le sentiment de clos-masure est altéré mais persiste avec la présence d'un verger et d'une mare.

AE4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,22 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen




Verger
Non



Mare
Non


RISQUES

Effondrement




Ruissellement

23 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure d'intérêt composé de bâtiments traditionnels en bon état et des bâtiments modernes (maison principale, extensions). La ceinture arborée est très clairsemée et absente en partie. Le sentiment de clos-masure est présent.

AE5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,43 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la perte d'une partie de sa ceinture arborée, l'artificialisation de ses sols et la modernisation de ses bâtiments. Cependant, l'ouverture de la cour centrale préserve l'esprit clos-masure.

AE6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,47 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

4 % du clos-masure impacté

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste mais globalement bien préservé.

