

Étainhus

11 clos-masures identifiés



ETH1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,27 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

31 % du clos-masure impacté




Ruissellement

10 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant ayant le potentiel pour devenir remarquable sous réserve de vérifier l'état des bâtiments.

ETH2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,39 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

28 % du clos-masure impacté




Ruissellement

48 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé par l'installation de l'activité agricole contemporaine, et par la dégradation d'une partie de sa ceinture arborée donnant un large spectre sur les bâtiments agricoles.

ETH3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,63 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non




Mare
Non

RISQUES

Effondrement


40 % du clos-masure impacté



Ruissellement




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la qualité de sa ceinture arborée mais impacté par la division parcellaire et sa cour intérieure a été très bâtie.

ETH4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,54 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

1 % du clos-masure impacté



Ruissellement

12 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais légèrement dégradé au niveau de sa ceinture arborée et par la perte d'anciens bâtiments. Cependant, la cour intérieure n'a pas été obstruée préservant l'esprit du clos-masure.

ETH5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,00 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement


17 % du clos-masure impacté

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable par la présence de sa ceinture arborée. Ses bâtiments semblent en bon état ainsi que son verger. Seules les haies d'espèces horticoles taillées au cordeau dénaturent l'ensemble.

ETH6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,01 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement


Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par l'implantation d'espèces horticoles dans la ceinture arborée et des restaurations modernes des bâtiments.

ETH7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,07 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

6 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant, dégradé au niveau de ses bâtiments mais dont l'esprit du clos persiste fortement.

ETH8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,17 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non


RISQUES

Effondrement


14 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable mais légèrement dégradé par une division parcellaire malgré tout assez ancienne (avant 1950).

ETH9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,04 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon




Verger
Oui



Mare
Non


RISQUES

Effondrement




Ruissellement

13 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé au niveau de sa ceinture arborée mais possédant un beau sentiment de clos-masure en son coeur.

ETH10 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,71 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Oui


RISQUES

Effondrement

19 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure d'intérêt mais dont la ceinture arborée est dégradée.

ETH11 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,78 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Non

RISQUES


Effondrement

20 % du clos-masure impacté



Ruissellement

42 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dont la cour est un grand jardin planté d'espèces horticoles.

