

Fongueusemare

10 clos-masures identifiés



FON1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,32 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant qui comporte plusieurs bâtiments traditionnels (manoir et longères) ainsi qu'un verger et une mare. La ceinture arborée est quasiment complète. Le sentiment de clos-masure est bien présent.

FON2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,23 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure contemporain constitué de deux parcelles : l'une abrite une maison de maître, plusieurs bâtiments traditionnels, un verger et une exploitation agricole moderne, et l'autre est occupée par une maison pavillonnaire. L'exploitation agricole a altéré l'aspect du clos et sa ceinture arborée. L'esprit du clos-masure est perceptible depuis la route mais le sentiment de clos-masure est dégradé en son coeur. Un talus a été replanté et est entretenu.

FON3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,40 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

2 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste, composé d'une maison de maître et d'une longère en bon état. La ceinture arborée semble complète.

FON4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,33 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement


22 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé à une période par l'exploitation agricole. La moitié de la ceinture et du talus cauchois avaient disparu mais a été replantée. Point de vigilance sur l'état des bâtiments traditionnels qui peut atténuer le sentiment de clos-masure.

FON5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,85 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


9 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé par l'exploitation agricole. Les bâtiments traditionnels sont dans divers états, comportant des extensions modernes visibles sur les bâtiments traditionnels, d'autres disparus depuis 1950 voire en ruine. Les bâtiments agricoles modernes altèrent l'esprit du clos-masure.

FON6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,89 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure très dégradé par l'exploitation agricole comportant encore de nombreux bâtiments traditionnels dans divers états qui mériteraient une restauration lourde. La ceinture arborée est quasi-complète. Le sentiment de clos-masure reste cependant présent.

FON7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,13 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES


Effondrement

Ruissellement

1 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé abritant une exploitation agricole et quelques bâtiments traditionnels. Ceux-ci sont en plus ou moins bon état et certains ont même disparu ou sont en ruine. D'autres semblent avoir été modifiés. Le sentiment de clos-masure est fragile à cause notamment de la perte de la ceinture arborée et de la disposition des bâtiments.

FON8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,07 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Non

RISQUES

Effondrement

32 % du clos-masure impacté



Ruissellement

4 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste composé d'une grande longère. La ceinture arborée est en bon état et le sentiment de clos-masure est présent à l'intérieur et depuis la route.

FON9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,77 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure légèrement dégradé qui semble avoir conservé la majorité de ses bâtiments traditionnels en bon état. La ceinture arborée aurait besoin d'une lourde restauration pour être complète. Les bâtiments semblent avoir quelques extensions modernes mais à vérifier. Le sentiment de clos-masure est très présent grâce à la mare et au grand verger.

FON10 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,02 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

100 % du clos-masure impacté

Ruissellement

9 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé composé de bâtiments agricoles modernes installés à l'extérieur de la ceinture arborée. Des bâtiments traditionnels semblent avoir eu des extensions modernes en lien avec l'activité agricole. Une restauration de la ceinture arborée pourrait mettre en valeur le clos dans le paysage. Le sentiment de clos-masure reste présent à l'intérieur et à l'extérieur du clos.

