


Fontaine-la-Mallet

5 clos-masures identifiés



FLM1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,55 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de sa cour intérieure et de son verger. Il serait judicieux d'en savoir plus sur l'état des bâtiments et de la ceinture arborée.

FLM2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,41 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

31 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé notamment dans toute sa partie sud, mais dont la ceinture arborée subsiste au nord.

FLM3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,46 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste dégradé par l'artificialisation de son entrée et un ravalement de façade moderne. L'esprit du clos-masure subsiste cependant grâce à la préservation de l'ouverture de la cour du clos et les bâtiments traditionnels à l'est et au sud.

FLM4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,92 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé par l'activité équestre avec quelques beaux bâtiments traditionnels non restaurés.

FLM5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,23 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

6 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure légèrement dégradé mais avec de beaux restes de sa ceinture arborée et quelques bâtiments traditionnels.

