

Gainneville

2 clos-masures identifiés



GAI1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,38 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement


Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé par l'implantation de bâtiments modernes et neufs en son coeur. Cependant la présence d'un verger et d'une partie de la ceinture arborée peuvent encore faire naître l'esprit du clos-masure.

GAI2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,25 ha**

État de la ceinture arborée
Disparue

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

41 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence d'un bâtiment ancien et d'une grande cour ouverte. Cependant, la perte de sa ceinture arborée, la division parcellaire et l'implantation de haies d'espèces horticoles séparant les bâtiments au cœur du clos atténuent l'esprit clos-masure.

