

Gonneville-la-Mallet

13 clos-masures identifiés



GON1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,74 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non

RISQUES

Effondrement

40 % du clos-masure impacté



Ruissellement

28 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de bâtiments traditionnels en bon état et d'une ceinture arborée complète d'arbres de haut jet et d'arbustes. Le sentiment de clos-masure est présent à l'intérieur du clos et à l'extérieur depuis la route.

GON2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,52 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de différents bâtiments traditionnels (longères, écuries, colombier) et agricoles modernes ou mixtes. La ceinture arborée est quasiment complète et aurait besoin d'une petite restauration. Le sentiment de clos-masure est très présent au sein du clos-masure et depuis l'extérieur.

GON3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,05 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES


Effondrement

Ruissellement

1 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé composé de bâtiments traditionnels dans divers états (petites extensions, ruine...). Le clos semble être utilisé pour du caravanning à l'est. Le sentiment de clos-masure reste présent à l'intérieur et à l'extérieur du clos.

GON4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,71 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure peu visible depuis la route mais dégradé à l'intérieur par la modernisation des bâtiments traditionnels (ravalement de façade, couleurs non-conventionnelles). La présence de certaines espèces horticoles altère le sentiment de clos-masure qui reste présent à l'intérieur du clos.

GON5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,57 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


10 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état. La ceinture arborée est presque complète. Le sentiment de clos-masure est bien présent au sein du clos mais aussi à l'extérieur depuis la rue.

GON6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,30 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

7 % du clos-masure impacté



Ruissellement

34 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de trois bâtiments traditionnels cauchois et d'un verger. La ceinture arborée est dégradée et nécessiterait une restauration. Le sentiment de clos-masure est tout de même très présent au sein du clos et à l'extérieur visible depuis la route.

GON7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,00 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen




Verger
Oui



Mare
Non


RISQUES

Effondrement




Ruissellement

30 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais ayant perdu ses principales caractéristiques traditionnels cauchoises par la division parcellaire et la résidentialisation du clos. Cependant, la présence d'un verger et de quelques bâtiments en briques peut encore faire naître l'esprit clos-masure.

GON8 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,53 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable très visible dans le paysage mais dégradé par l'exploitation agricole. Il est composé de bâtiments modernes et de trois bâtiments traditionnels, dont un qui a subi des modifications. La ceinture arborée est clairsemée et mériterait une restauration. Le sentiment de clos-masure est quand même présent grâce à la mare au centre du clos et au respect de la configuration traditionnelle des bâtiments.

GON9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,91 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

46 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé par l'abandon de certains bâtiments et la perte d'une partie de sa ceinture arborée. Cependant, des efforts sont faits pour recréer un talus planté et les bâtiments sont conservés à leur emplacement d'origine.

GON10 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,04 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement


Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état et d'une ceinture d'arbres de haut jet complète et en bon état. Le sentiment de clos-masure est encore très présent.

GON11 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,38 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement


Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste, composé de trois bâtiments traditionnels en bon état (à noter la présence de toit en tôle sur deux des bâtiments). La ceinture arborée est légèrement dégradée et clairsemée. Le sentiment de clos-masure reste très présent malgré les petites dégradations au sein du clos.

GON12 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,26 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non


RISQUES

Effondrement

72 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable composé de plusieurs bâtiments traditionnels en divers états. La ceinture arborée est complète et semble composée d'arbres de hauts jets. Le sentiment de clos-masure semble bien présent au coeur du clos et depuis l'extérieur.

GON13 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,46 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

1 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de plusieurs bâtiments traditionnels dont une longère, une maison de maître et d'autres types de bâtiments anciens. La maison de maître a subi un ravalement de façade moderne. La ceinture arborée est quasi-complète excepté les pans au sud qui ont disparu. Le sentiment de clos-masure est très présent.

