

Hermeville

10 clos-masures identifiés



HER1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,65 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

5 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé constitué de plusieurs bâtiments agricoles modernes et de quelques bâtiments traditionnels en plus ou moins bon état (ravalement de façade moderne, extensions). La ceinture arborée n'est présente que sur la moitié du clos. Le sentiment de clos-masure est en voie de disparition en raison de la densité de l'activité agricole présente dans le clos.

HER2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,47 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement


51 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la restauration moderne et maladroite du bâtiment principal. Cependant, la ceinture arborée reste complète avec un verger et une mare qui peuvent faire exister l'esprit du clos-masure.

HER3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,31 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

6 % du clos-masure impacté




Ruissellement


44 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la restauration de bâtiments traditionnels impliquant de nouvelles entrées creusées dans le talus, et l'implantation au sud-est de bâtiments agricoles neufs et nombreux en dehors des limites du clos sans déplacement des talus cauchois. Cependant au nord subsiste l'esprit du clos-masure grâce au verger et à la préservation des bâtiments traditionnels à leur emplacement d'origine.

HER4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,91 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Non

RISQUES

Effondrement

17 % du clos-masure impacté




Ruissellement

53 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant constitué de trois bâtiments traditionnels qui semblent en bon état. La ceinture arborée est légèrement dégradée, elle est absente ou remplacée par des arbustes. Le sentiment de clos-masure est légèrement présent au vue de l'importante place que prend la végétation au centre du clos.

HER5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,73 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Oui


RISQUES

Effondrement


27 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable constitué de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état. La ceinture arborée est légèrement dégradée et mériterait une petite restauration. Le sentiment de clos-masure est très présent malgré la séparation de chacune des parcelles par des alignements d'arbres.

HER6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,74 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

13 % du clos-masure impacté




Ruissellement


9 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé composé de bâtiments traditionnels dans divers états (ruine visible au sud, modernisation des façades, présence d'extensions) et d'une exploitation agricole. Le clos comporte deux parcelles de densification urbaine au nord-est et nord-ouest. La ceinture arborée est complète. Le sentiment de clos-masure persiste au centre du clos mais est altéré par l'évolution de l'exploitation agricole (nouvelles entrées, constructions modernes)...

HER7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,03 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

1 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé, constitué de plusieurs bâtiments traditionnels en plus ou moins bon état, avec des rénovations contemporaines pour certains. Il abrite également une exploitation agricole moderne. La ceinture arborée est légèrement dégradée et aurait besoin d'une restauration, notamment sur les talus le long de la route (restauration en cours à l'arrière du clos). Le sentiment de clos-masure est bien présent à l'intérieur du clos. À noter que du côté ouest, à l'extérieur du clos, des éléments de l'activité agricole pourraient être intégrés dans la ceinture arborée.

HER8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,58 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé par l'activité agricole moderne. Il est constitué de plusieurs bâtiments traditionnels dans divers états (modifications contemporaines, extensions ou ravalement de façades). La ceinture arborée est clairsemée et absente sur un pan. Le sentiment de clos-masure reste néanmoins présent.

HER9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,68 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

38 % du clos-masure impacté



Ruissellement

68 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure constitué de bâtiments traditionnels en bon état dont la ceinture arborée est légèrement clairsemée. Le sentiment de clos-masure est très présent malgré l'implantation d'une exploitation agricole à l'extérieure du clos. La ceinture arborée mériterait d'être étendue pour envelopper les bâtiments agricoles.

HER10 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,14 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

79 % du clos-masure impacté



Ruissellement

35 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable constitué de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état et d'une ceinture arborée complète. Le sentiment de clos-masure est très présent au sein du clos et depuis la route. Un restaurant semble se trouver au coeur du clos.

