

Heuqueville

6 clos-masures identifiés



HEU1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,69 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure légèrement dégradé accueillant une activité agricole et plusieurs bâtiments traditionnels en bon état. La ceinture arborée aurait besoin d'être restaurée par endroit. L'esprit clos-masure est bien présent, malgré les objets contemporains qui ponctuent l'espace centrale (piscine, serre).

HEU2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,79 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

10 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de sa mare, la présence d'un verger et de quelques bâtiments anciens. Cependant, sa ceinture arborée est légèrement dégradée, atténuant l'esprit clos-masure.

HEU3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,75 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

4 % du clos-masure impacté




Ruissellement

71 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par l'ensemble des bâtiments traditionnels qui semblent présents et en divers état (restauration sûrement nécessaire sur certains) dont une maison de maître. L'esprit du clos-masure est bien présent notamment grâce au verger implanté dans la cour centrale.

HEU4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,01 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Non



Mare
Oui


RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la présence de bâtiments traditionnels en ruine. L'esprit clos-masure est très présent malgré l'état de dégradation des bâtiments.

HEU5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,51 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de deux parcelles séparées par une clôture. Celle au sud, résidentielle, comporte un bâtiment traditionnel rénové et la moitié de sa ceinture arborée. L'autre parcelle accueille probablement une activité agricole, une maison de maître et des bâtiments traditionnels dans divers états (dont certains en ruine). Le sentiment de clos-masure reste présent grâce à la mare et à l'espace ouvert à l'intérieur du clos.

HEU6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,69 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non


RISQUES

Effondrement


28 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant et préservant l'esprit clos-masure malgré la division parcellaire du clos. L'ensemble des bâtiments traditionnels ont été préservés et rénovés, cependant il reste légèrement dégradé par la construction restauration moderne d'un bâtiment impliquant une ouverture du talus et les nombreuses haies d'espèces horticoles qui segmentent la cour intérieure du clos.

