

La Poterie-Cap-d'Antifer

14 clos-masures identifiés



PCA1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,95 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure légèrement dégradé au niveau de sa ceinture arborée. Les bâtiments traditionnels ont été rénovés pour en faire des gîtes.

PCA2 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **7,42 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

52 % du clos-masure impacté

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable grâce à une maison de maître, un pigeonnier et de nombreux bâtiments agricoles traditionnels. Présence d'une ruine et d'un vieux château d'eau.

PCA3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,76 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dont la ceinture arborée a disparu dans le coin nord. Les autres bâtiments traditionnels, dont la longère, sont majoritairement en bon état (un seul des bâtiments en 2019 semble être dégradé).

PCA4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,06 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de trois parcelles. Les bâtiments traditionnels sont conservés et entretenus, la ceinture est ouverte ou remplacée par des haies et/ou murets cauchois côté rue.

PCA5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,84 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement




Ruissellement

12 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant composé de deux clos : au sud un triangulaire considéré comme un beau clos (trois bâtiments traditionnels en bon état et un verger), la partie nord du clos-masure principal est composée de deux parcelles, où la qualité des bâtiments semble faible par rapport à la parcelle au sud.

PCA6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,44 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

39 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence d'une mare, de bâtiments anciens et d'une grande cour intérieure. Cependant, la perte d'une grande partie de sa ceinture arborée atténue l'esprit clos-masure.

PCA7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,12 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

2 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de deux parcelles densifiées. On y retrouve une maison de maître et différents bâtiments traditionnels. Les deux propriétaires se partagent visiblement l'espace central avec le verger. Une partie de la ceinture est composée de haies d'espèces horticoles cependant l'esprit clos-masure est toujours présent.

PCA8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,80 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de son bâtiment principal, cependant la perte de sa ceinture arborée atténue l'esprit clos-masure.

PCA9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,55 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non

RISQUES

Effondrement

2 % du clos-masure impacté




Ruissellement

34 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant grâce à la maison qui semble dater du 19ème siècle, et malgré quelques espèces horticoles qui ponctuent la ceinture arborée du clos.

PCA10 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,43 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable pour sa ceinture arborée complète, ses bâtiments anciens conservés et rénovés de manière traditionnelle, la présence d'un verger et d'une mare. Il a une réelle présence visuelle depuis les grands axes et dans le paysage (au milieu de champs en openfield).

PCA11 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,40 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non

RISQUES

Effondrement

20 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste constitué d'un bâtiment traditionnel rénové et de bâtiments secondaires (cabanons, chenils, ...). L'implantation d'une nouvelle construction en lisière du talus implique son ouverture. Les larges entrées vers les bâtiments, usant de matériaux neufs, et constituées de haies d'espèces horticoles, dénaturent légèrement l'esprit du clos-masure.

PCA12 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,89 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Vergers
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure comportant toutes les caractéristiques cauchoises. Les bâtiments traditionnels sont conservés et en bon état, et des anciens bâtiments agricoles traditionnels sont encore présents mais peu visibles.

PCA13 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,13 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non




Mare
Oui


RISQUES

Effondrement


9 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant constitué d'une maison de maître et de bâtiments agricoles (longères...) qui méritent une vérification sur le terrain.

PCA14 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,05 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Non


RISQUES

Effondrement


18 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure divisé en trois parcelles privées, dont les anciens bâtiments (chaumière, longère, maison de maître) semblent rénovés et en bon état.

