


La Remuée

11 clos-masures identifiés



LR1 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,30 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

15 % du clos-masure impacté



Ruissellement

11 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable, composé de plusieurs bâtiments traditionnels tel que la maison de maître, le colombier et la longère... Le sud du clos héberge une exploitation agricole qui a créé une ouverture dans la ceinture arborée qui est quasiment complète.

LR2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,59 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

40 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure ayant conservé la plupart de ses bâtiments traditionnels, en bon état pour la plupart, au cours de la division parcellaire du clos. La ceinture arborée est presque complète et en bon état. Le sentiment de clos-masure est bien présent dans ce clos.

LR3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,84 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation d'une grande cour intérieure ouverte et la présence d'un ancien bâtiment. Cependant, la perte d'une partie de sa ceinture arborée et l'implantation d'un bâtiment moderne artificialisant le sol à l'entrée du clos atténuent l'esprit clos-masure.

LR4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,74 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non


RISQUES

Effondrement


75 % du clos-masure impacté



Ruissellement




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé car composé d'une ceinture arborée incomplète et de bâtiments traditionnels dans divers états. L'esprit du clos-masure est tout de même présent grâce aux talus et à l'espace central ouvert.

LR5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,27 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non

RISQUES


Effondrement

11 % du clos-masure impacté



Ruissellement

1 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé d'un manoir avec une façade réhabilitée en style "classique" et plusieurs bâtiments traditionnels dans divers états. La ceinture arborée dégradée atténue l'esprit clos-masure.

LR6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,07 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Non



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

40 % du clos-masure impacté

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence d'une exploitation agricole au sein et à l'extérieur du clos-masure. Celui-ci héberge une maison de maître et plusieurs bâtiments traditionnels modifiés par des extensions modernes. La ceinture arborée est dans un état de dégradation avancée et la présence d'espèces horticoles au coeur du clos atténuent le sentiment de clos-masure.

LR7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,90 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non




Mare
Non


RISQUES

Effondrement


36 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par l'activité agricole. Les bâtiments agricoles ont été implantés au sud du clos et ont détérioré la ceinture arborée qui nécessite une restauration et une extension pour envelopper les bâtiments. Le sentiment de clos-masure reste tout de même présent au sein du clos et depuis les axes routiers.

LR8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,36 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Oui

RISQUES


Effondrement

62 % du clos-masure impacté




Ruissellement

32 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure agricole intéressant composé d'une maison de maître et de plusieurs bâtiments agricoles en bon état. L'exploitation agricole utilise les bâtiments traditionnels et on note la présence de deux bâtiments modernes qui n'altèrent pas le sentiment de clos-masure, présent aussi depuis la route.

LR9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,69 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

5 % du clos-masure impacté




Ruissellement

33 % du clos-masure impacté



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence de sa maison de maître mais dégradé au niveau de sa ceinture arborée et par l'implantation de bâtiments modernes au cœur du clos.

LR10 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,10 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui


RISQUES

Effondrement

95 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence de bâtiments anciens, d'une grande cour intérieure ouverte et d'une mare. Cependant, la perte de sa ceinture arborée atténue l'esprit clos-masure.

LR11 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,09 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé d'une grande chaumière à étage et de plusieurs bâtiments traditionnels le long de la ceinture arborée dégradée. Le sentiment de clos-masure est cependant très présent depuis la route et à l'intérieur du clos-masure grâce à la présence du verger.

