


Le Tilleul

17 clos-masures identifiés



LT1 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,57 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement

15 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable avec un centre équestre au cœur préservant son ouverture et une double ceinture arborée faisant naître l'esprit clos-masure.

LT2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,43 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Excellent



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure ayant préservé un bâtiment traditionnel et la majorité de sa ceinture arborée, le sentiment de clos-masure est présent.

LT3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,74 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la division parcellaire, l'artificialisation des sols et les restaurations modernes des maisons d'habitations.

LT4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,77 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Non

RISQUES

Effondrement

6 % du clos-masure impacté



Ruissellement

13 % du clos-masure impacté




Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation d'un verger et de la présence de bâtiments anciens. Cependant, leur état de conservation et la perte d'une grande partie de la ceinture arborée atténuent l'esprit clos-masure.

LT5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,39 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

15 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la présence d'une végétation dense au cœur du clos et l'utilisation d'espèces horticoles. Son périmètre a été étendu à son périmètre d'origine.

LT6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,15 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure devenu uniquement à usage résidentiel, mais l'esprit du clos-masure subsiste.

LT7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,47 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de ses accès d'origine et de bâtiments anciens mais dans divers états. La perte d'une partie de la ceinture arborée, en voie de replantation, atténue l'esprit clos-masure.

LT8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,14 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de sa ceinture arborée, de ses bâtiments et d'un verger.

LT9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,54 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non




Mare
Non

RISQUES


Effondrement

20 % du clos-masure impacté



Ruissellement

1 % du clos-masure impacté



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de bâtiments anciens mais dans des états divers. La perte d'une partie de la ceinture arborée et la division parcellaire atténuent l'esprit clos-masure.

LT10 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,61 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable de par la présence de sa ceinture arborée, de sa prairie centrale ouverte et de la mare.

LT11 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,46 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de la maison de maître bien conservée.

LT12 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,88 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non


RISQUES

Effondrement

1 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable même si dégradé par la division parcellaire. L'esprit clos-masure persiste encore par l'ouverture de la prairie à l'intérieur du clos et du verger.

LT13 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,38 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé au niveau de l'état de ses bâtiments (un seul bâtiment agricole persiste) et d'autres bâtiments sont en mauvais état. Cependant, les façades en colombage et son intégralité d'origine sont à préserver.

LT14 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,67 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

21 % du clos-masure impacté




Ruissellement

1 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure en centre bourg dont la ceinture arborée est en partie préservée mais dont l'ensemble des bâtiments n'est pas visible. Cependant, l'esprit clos-masure persite.

LT15 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,57 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Excellent



Verger
Oui




Mare
Oui


RISQUES

Effondrement


9 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable avec une maison de maître, plusieurs bâtiments d'architecture traditionnelle cachoise, et des murets traditionnels de pierre qui sont visibles depuis les grands axes (ancien potager clos à l'extérieur du clos-masure).

LT16 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,73 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable composé de bâtiments traditionnels : maison de maître, longère, ancien bâtiment agricole cauchois, murets qui font naître l'esprit clos-masure.

LT17 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,91 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable avec une maison de maître et des bâtiments agricoles traditionnels.

