

Les Trois-Pierres

9 clos-masures identifiés



LTP1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,57 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste intéressant par la préservation de sa ceinture arborée et d'un beau bâtiment restauré servant de logement.

LTP2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,99 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

1 % du clos-masure impacté



Ruissellement

2 % du clos-masure impacté



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable par la préservation de ses bâtiments traditionnels, de sa ceinture arborée et de l'espace ouvert de sa cour intérieure. Cependant, il est dégradé par l'installation de nombreux bâtiments agricoles au nord-est rasant le talus cauchois.

LTP3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,33 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

23 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste mais intéressant par la préservation de sa ceinture arborée, de sa mare, de son unique accès et de ses bâtiments traditionnels, sous réserve qu'ils soient bien restaurés.

LTP4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,42 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement


91 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant légèrement dégradé au niveau de sa ceinture arborée mais dont les bâtiments traditionnels semblent en bon état.

LTP5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,80 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon




Verger
Non



Mare
Non


RISQUES

Effondrement




Ruissellement

14 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais qui ne comporte plus qu'un seul bâtiment.

LTP6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,99 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

2 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant dégradé par l'installation d'un nouveau pavillon à l'entrée et la disparition des bâtiments traditionnels.

LTP7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,53 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

81 % du clos-masure impacté



Ruissellement

16 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dont la ceinture arborée est dégradée voir absente depuis la rue au sud du clos. Les bâtiments traditionnels sont présents et bien conservés. Le sentiment de clos-masure est bien présent.

LTP8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,07 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant situé en lisière de bourg, comprenant une ceinture quasiment complète et un verger. Le bâtiment semble en bon état mais reste à vérifier. Le sentiment de clos-masure semble présent.

LTP9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,92 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


14 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable sous réserve de préserver l'espace ouvert de la cour du clos et le bon état des bâtiments traditionnels. Il est légèrement dégradé par l'implantation d'un bâtiment agricole moderne à l'extérieur du clos.

