

Notre-Dame-du-Bec

6 clos-masures identifiés



NDB1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,16 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de plusieurs bâtiments traditionnels d'origine. La ceinture arborée est composée d'arbres de hauts-jets et d'arbustes mais reste incomplète. Le sentiment de clos-masure est bien présent, mais un point de vigilance subsiste concernant l'environnement dans lequel s'inscrit le clos.

NDB2 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,58 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant semblant avoir conservé ses différents bâtiments d'origine (écurie, manège, longère...). La ceinture arborée semble complète et dense. Le sentiment de clos-masure est très présent au coeur du clos et depuis l'extérieur.

NDB3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,05 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Non




Mare
Oui

RISQUES


Effondrement

18 % du clos-masure impacté



Ruissellement

30 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé ayant perdu de nombreux bâtiments traditionnels originels, des façades typiquement cachoises, et une partie de la ceinture arborée. Des bâtiments mixtes et modernes semblent être présents à l'intérieur du clos et la présence de géotextile sur un pan complet de sa ceinture, altère le sentiment de clos-masure.

NDB4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,13 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état. La ceinture arborée est composée d'arbres et d'arbustes mais semble dégarnie à l'est. Le sentiment de clos-masure est présent à l'intérieur du clos malgré la présence de plusieurs espèces horticoles.

NDB5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,88 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais ayant perdu la plupart de ses caractéristiques telles que les façades cachoises ou la ceinture arborée d'arbres de hauts jets (remplacée par des arbustes et espèces horticoles). A noter qu'une parcelle résidentielle moderne est présente à l'ouest du clos. Un bâtiment traditionnel est en ruine pris dans la végétation à proximité de la parcelle. Le sentiment de clos-masure est en partie présent grâce aux pans d'arbres de hauts jets subsistant et l'ambiance du verger.

NDB6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,52 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de bâtiments traditionnels qui semblent en bon état. La ceinture arborée est présente sur la majorité du clos. Le sentiment de clos-masure est bien présent.

