


Saint-Jouin-Bruneval

44 clos-masures identifiés



SJB1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,09 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non




Mare
Non

RISQUES

Effondrement


16 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé notamment au sud où la parcelle s'enfriche. Du grand clos du 19ème siècle ne subsiste que deux bâtiments traditionnels au nord et une partie de la ceinture arborée.

SJB2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,84 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement


97 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la réhabilitation des façades de bâtiments et des extensions modernes, par la perte de la moitié des arbres de hauts jets remplacés par des haies d'espèces horticoles. La plantation récente d'un verger permet de préserver l'esprit du clos-masure.

SJB3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,63 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement


Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste, intéressant par la préservation d'une grande partie de sa ceinture arborée, quelques bâtiments anciens et un verger.

SJB4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,22 ha**

État de la ceinture arborée
Disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos dégradé par la densification urbaine dont les qualités pourraient être restaurées. En l'état, il ne reste du clos d'origine que trois bâtiments traditionnels transformés en logements (ravallement de façade)

SJB5 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,69 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable conservant en grande partie ses caractéristiques cachoises même si la qualité et l'état des bâtiments est peu visible. La maison principale est un bâtiment traditionnel.

SJB6 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,76 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Excellent



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

100 % du clos-masure impacté


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable avec une belle ceinture arborée, un espace central, un verger et une maison de maître accompagnée de deux bâtiments traditionnels.

SJB7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,98 ha**

État de la ceinture arborée
Disparue

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement


Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par une division parcellaire récente impliquant l'implantation de haies segmentant la prairie centrale ouverte. Il a su garder une majorité de bâtiments traditionnels mais la ceinture arborée est dégradée, devenue mixte composée d'arbres, d'arbustes et d'espèces horticoles atténuant l'esprit rural du clos, qui perdure tout de même.

SJB8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,14 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

5 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence de bâtiments anciens et d'une mare. Cependant, la perte d'une grande partie de sa ceinture arborée et la division parcellaire atténuent l'esprit clos-masure.

SJB9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,03 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Non

RISQUES

Effondrement

33 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique

100 % du clos-masure impacté



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de plusieurs bâtiments traditionnels plus ou moins rénovés. Les talus de la ceinture arborée dont accompagnés de clôtures contemporaines atténuent l'esprit clos-masure.

SJB10 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,67 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

100 % du clos-masure impacté

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant composé d'une maison traditionnelle et d'un verger avec un sentiment de clos-masure très présent.

SJB11 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,09 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

24 % du clos-masure impacté

Technologique

100 % du clos-masure impacté

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais ayant perdu l'aspect cauchois de ses bâtiments. La ceinture paraît complète mais est composée de nombreuses espèces horticoles et d'arbustes

SJB12 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,32 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant constitué de quatre bâtiments traditionnels dont l'état est à vérifier. Un pan de sa ceinture arborée a été remplacé par une haie d'espèces horticoles qui atténue l'esprit clos-masure.

SJB13 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,87 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais ayant perdu plus de la moitié de sa ceinture arborée. L'intérieur du clos est divisé en plusieurs parcelles. Une seule est habitée, composée de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état ainsi qu'un potager et un verger. Une ruine est présente au sud.

SJB14 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,47 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

100 % du clos-masure impacté

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant composé de deux parcelles et de plusieurs bâtiments traditionnels, un verger et une mare. Les bâtiments ont l'air en bon état.

SJB15 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,00 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par plusieurs bâtiments traditionnels rénovés avec des matériaux contemporains atténuant l'esprit clos-masure. Les bâtiments ont du potentiel et auraient besoin d'une restauration lourde.

SJB16 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,69 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement


Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé avec quelques bâtiments traditionnels qui subsistent mais avec des extensions modernes parfois maladroites. Le sentiment de clos-masure est présent mais reste léger au vue de la forme du clos et par la perte de l'espace ouvert présent initialement.

SJB17 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,77 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Non


RISQUES

Effondrement


11 % du clos-masure impacté



Ruissellement




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de trois bâtiments traditionnels en bon état. L'esprit du clos-masure est présent à proximité du clos et depuis les grands axes.

SJB18 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,56 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de quatre bâtiments traditionnels visibles et semblant en bon état.

SJB19 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,61 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Oui

RISQUES


Effondrement

25 % du clos-masure impacté




Ruissellement

41 % du clos-masure impacté



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure légèrement dégradé dont la ceinture arborée est clairsemée mais le talus paraît en bon état. Les bâtiments traditionnels semblent être conservés et le sentiment de clos-masure est toujours présent.

SJB20 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,55 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant avec un verger, et comportant plusieurs bâtiments traditionnels en bon état même si un des bâtiments proche de l'entrée a subi une rénovation au béton sur sa façade principale. Le sentiment de clos-masure est très présent pour l'ensemble des quatre clos de ce petit hameau.

SJB21 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,82 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon




Verger
Oui



Mare
Oui


RISQUES

Effondrement




Ruissellement

15 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable comportant toutes les caractéristiques traditionnelles cauchoises même si les talus semblent avoir été retirés sur un pan. L'état des bâtiments semble bon mais reste à confirmer.

SJB22 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,89 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant avec les bâtiments traditionnels rénovés avec des matériaux traditionnels. Le sentiment de clos-masure est bien présent, même si la ceinture arborée aurait besoin d'une restauration ponctuelle.

SJB23 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,42 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable avec de nombreux bâtiments traditionnels qui semblent en bon état. La ceinture arborée aurait besoin d'être replantée sur un pan et complétée sur les trois autres.

SJB24 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,61 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure avec un verger et composé de plusieurs bâtiments traditionnels dans divers états.

SJB25 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,84 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non


RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais légèrement dégradé ayant conservé ses bâtiments traditionnels mais dont l'esprit clos-masure est peu présent.

SJB26 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,50 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non


RISQUES

Effondrement

59 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure réduit, intéressant par la présence de bâtiments anciens. Cependant, la perte d'une partie de sa ceinture arborée et l'extension d'un grand bâtiment agricole atténuent l'esprit clos-masure.

SJB27 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,39 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement


57 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la perte de l'activité agricole, l'artificialisation des sols et la fermeture de la prairie ouverte centrale. Cependant, la ceinture arborée est quasi-complète et les bâtiments semblent en bon état.

SJB28 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **7,00 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

4 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation d'un grand nombre de ses bâtiments anciens dont un pigeonnier ainsi qu'une grande partie de ses murets et accès d'origine. Cependant, il est dégradé par l'installation de bâtiments agricoles récents dans la cour intérieure et à l'extérieur du clos, ainsi que par la multiplication des haies d'espèces horticoles qui fragmentent les espaces ouverts de sa cour intérieure.

SJB29 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,96 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure très dégradé par l'activité agricole impliquant une perte du sentiment de clos-masure, à l'intérieur du clos et à l'extérieur, avec la perte des talus et des arbres de hauts jets.

SJB30 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,23 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant, avec deux bâtiments traditionnels en bon état, mais pas ou peu de visibilité sur les autres bâtiments. Le sentiment de clos-masure reste cependant bien présent.

SJB31 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,55 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non


RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé d'une maison de maître et d'un grand verger. La ceinture arborée est complète et au fond de la parcelle se trouve a priori une mare dont la présence est à vérifier.

SJB32 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,43 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence de sa ceinture arborée et de son verger.

SJB33 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,54 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure ayant conservé la plupart de ses bâtiments traditionnels d'origine. Un seul des bâtiments a été rénové au nord, les autres ont conservé leur façade traditionnelle.

SJB34 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,54 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

4 % du clos-masure impacté




Ruissellement

65 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure divisé en deux parcelles résidentielles comportant chacune des bâtiments traditionnels en bon état (chaumière, longère, charetterie, ...). Le sentiment de clos-masure est présent.

SJB35 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,72 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Vergers
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure légèrement dégradé avec des bâtiments traditionnels conservés mais dont l'habitation comporte a priori des extensions modernes.

SJB36 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,15 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

100 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence d'une grande prairie à l'intérieur du clos et d'un bâtiment ancien. Cependant, la perte d'une partie de sa ceinture arborée et l'implantation de grands arbres autour de la maison principale atténuent l'esprit clos-masure.

SJB37 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,63 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES


Effondrement

19 % du clos-masure impacté



Ruissellement

6 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure constitué de cinq parcelles, une parcelle agricole et quatre parcelles à vocation résidentielle. La plupart des bâtiments traditionnels sont encore présents, une seule maison date d'après 1950.

SJB38 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,39 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES


Effondrement

69 % du clos-masure impacté



Ruissellement

6 % du clos-masure impacté




Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant car il semble avoir préservé ses bâtiments traditionnels, cependant il aurait besoin d'être restauré au niveau du pan sud-ouest de sa ceinture arborée.

SJB39 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,33 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

72 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure légèrement dégradé ayant conservé ses bâtiments traditionnels. Le sentiment de clos-masure est bien présent depuis l'extérieur cependant à l'intérieur l'esprit clos-masure est peu présent en raison de la végétation et des objets qui segmentent l'espace.

SJB40 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,62 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

27 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par ses cinq bâtiments traditionnels encore présents : deux ont subi des transformations maladroites liées à l'activité agricole, mais la ceinture arborée est globalement bien conservée même si l'alignement au sud est incomplet.

SJB41 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,36 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais légèrement dégradé par plusieurs extensions modernes et la ceinture arborée ayant perdu la moitié d'un pan au nord. L'entrée du clos est constitué d'un beau portail en briques anciennes renforçant l'esprit du clos-masure.

SJB42 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,90 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


79 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant constitué de trois parcelles, l'une avec une maison moderne et l'autre constituée de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état. Au fond au sud-est un bâtiment agricole traditionnel subsiste encore en activité.

SJB43 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,90 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

31 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant ayant sa ceinture arborée complète et l'ensemble de ses bâtiments traditionnels en bon état.

SJB44 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,48 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la conservation de sa ceinture arborée et de ses bâtiments traditionnels, notamment une maison de maître renforçant l'esprit clos-masure.

