

Saint-Romain-de-Colbosc

9 clos-masures identifiés



SRC1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,08 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais les bâtiments agricoles neufs au sud-est du clos questionnent ainsi que ceux à l'extérieur à l'est du clos pouvant être mieux intégrés.

SRC2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,84 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais qui a subi une division parcellaire impliquant l'installation de haies arbustives qui segmentent la cour intérieure du clos et l'implantation d'un jardin d'agrément.

SRC3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,19 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non




Mare
Non


RISQUES

Effondrement


4 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de sa ceinture arborée et a minima d'un bâtiment traditionnel rénové. Cependant, une haie d'espèces horticoles segmente la parcelle atténuant l'esprit clos-masure.

SRC4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,98 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

43 % du clos-masure impacté



Ruissellement

71 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de sa ceinture arborée et de son accès unique. Cependant, il est légèrement dégradé au niveau de ses bâtiments.

SRC5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,58 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

68 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant, quasi-remarquable mais dégradé au niveau de sa ceinture arborée.

SRC6 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,04 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Oui

RISQUES


Effondrement

25 % du clos-masure impacté



Ruissellement

5 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable ayant préservé sa ceinture arborée et son accès unique.

SRC7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,45 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé au niveau de sa ceinture arborée au nord. Les bâtiments sont encerclés de clôtures, plutôt discrètes au nord.

SRC8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,64 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui


RISQUES

Effondrement

7 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable par la préservation de sa ceinture arborée et de l'ouverture de sa cour intérieure.

SRC9 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,31 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES


Effondrement

1 % du clos-masure impacté

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure modeste, intéressant mais dégradé par l'abandon de certains bâtiments, la détérioration de la ceinture arborée et un ravalement de façade austère de la maison principale. Cependant, l'esprit du clos-masure perdure de par sa cour intérieure ouverte.

