

Saint-Vigor-d'Ymonville

6 clos-masures identifiés



SVY1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,39 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Excellent



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable mais dégradé au niveau de sa ceinture arborée.

SVY2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,66 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Oui


RISQUES

Effondrement

20 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de sa ceinture boisée et de l'ouverture de sa cour intérieure.

SVY3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,46 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Non

RISQUES

Effondrement

2 % du clos-masure impacté




Ruissellement

10 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé au niveau de sa ceinture arborée et par l'abandon des bâtiments au fond de la cour. Cependant, il a su préserver l'ouverture de sa cour intérieure.

SVY4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,54 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


25 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant pour la qualité de sa ceinture arborée sur trois de ses pans et pour la préservation de l'ouverture de sa cour intérieure. Il est cependant légèrement dégradé au niveau de son talus par différentes entrées et les extensions modernes des bâtiments agricoles.

SVY5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,71 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par l'implantation de bâtiments agricoles modernes et l'artificialisation des sols. Sa surface a été très réduite par la division parcellaire. De beaux pans du talus cauchois restent cependant en bel état avec un esprit de clos-masure toujours présent.

SVY6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,12 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


13 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant même si sa surface a été réduite par la division parcellaire. Il reste légèrement dégradé au niveau de sa ceinture arborée.

