

# Sainte-Marie-au-Bosc

---

## 3 clos-masures identifiés



## SMB1 • CLOS D'INTÉRÊT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie  
↙ ↘ **2,43 ha**

État de la ceinture arborée  
**Disparue**

État global des bâtiments  
**Mauvais**



Verger  
**Non**



Mare  
**Oui**

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

### RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

### DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais ayant perdu ses principales qualités et caractéristiques cachoises par l'activité agricole. Les quelques bâtiments qui subsistent ont fait l'objet d'un ravalement de façade contemporain, et la ceinture a presque totalement disparu.



## SMB2 • CLOS D'INTÉRÊT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie  
↙ ↘ **1,93 ha**

État de la ceinture arborée  
**Quasi-complète**

État global des bâtiments  
**Moyen**




Verger  
**Oui**



Mare  
**Oui**


### RISQUES

Effondrement




Ruissellement

31 % du clos-masure impacté



Technologique




### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

### DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence de bâtiments traditionnels qui semblent en bon état, mais légèrement dégradé au niveau de sa ceinture arborée.

## SMB3 • CLOS D'INTÉRÊT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie  
↙ ↘ **3,77 ha**

État de la ceinture arborée  
**Quasi-disparue**

État global des bâtiments  
**Mauvais**



Verger  
**Non**




Mare  
**Oui**

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

### RISQUES


**Effondrement**

42 % du clos-masure impacté




**Ruissellement**

23 % du clos-masure impacté



**Technologique**



### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

### DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par l'exploitation agricole qui l'occupe. Deux bâtiments traditionnels semblent subsister et la restauration de la ceinture arborée serait nécessaire.



