

Villainville

6 clos-masures identifiés



VIL1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,64 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

35 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais des bâtiments traditionnels sont dans un état de dégradation avancé par des rénovations maladroites ou un mauvais état des toits. La ceinture arborée a perdu un pan atténuant l'esprit clos-masure.

VIL2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,46 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant composé de bâtiments traditionnels dans divers états mais dégradé par une ceinture arborée altérée le long de la rue où le talus est à nu. La végétation semble envahir le cœur de la parcelle, fermant l'espace central. Le sentiment de clos-masure reste légèrement présent.

VIL3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,29 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

5 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de bâtiments traditionnels en bon état ayant gardé leur vocation résidentielle et agricole. Le clos est utilisé pour l'élevage de bétail et la culture de fruitiers par la présence d'un verger. La ceinture arborée est complète mais clairsemée, et visible depuis les grands axes. Le sentiment de clos-masure est très présent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du clos-masure.

VIL4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,96 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par sa forme et sa situation, car il est visible depuis la départementale ou le hameau. Il est composé de bâtiments traditionnels en bon état et d'une ceinture arborée incomplète et clairsemée. Un verger et une mare créent différentes ambiances dans le clos faisant naître la sensation de clos-masure.

VIL5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,90 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

25 % du clos-masure impacté

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure comportant un longère traditionnelle et un verger. La ceinture arborée est composée d'arbustes et d'arbres de hauts jets et une restauration serait nécessaire. L'esprit clos-masure est tout de même présent autour de la maison principale et du verger ouvert entouré de talus végétalisés.

VIL6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,97 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

4 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par une division parcellaire entraînant des ouvertures dans les talus pour créer des accès séparés et la destruction partielle de la ceinture arborée. Plusieurs bâtiments traditionnels coexistent avec d'autres plus modernes. L'esprit clos-masure reste présent légèrement dans sa partie est. Malheureusement, la partie ouest plantée de haies d'espèces horticoles altèrent ce sentiment.

