



Fontenay

8 clos-masures identifiés



FNT1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 4,37 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Quasi-complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <p> Verger Oui</p> <p> Mare Oui</p>	<p>Effondrement 49 % du clos-masure impacté </p> <p>Ruissellement </p> <p>Technologique </p>

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé constitué de bâtiments traditionnels dans divers états (ravalement de façade, extensions, ...) et d'un pavillon récent au sud du clos. La ceinture arborée est quasiment complète mais clairsemée. Le sentiment de clos-masure reste très présent au sein du clos et depuis la route au sud.

FNT2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 3,63 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Quasi-complète</p> <p>État global des bâtiments Bon</p> <p> Verger Oui</p> <p> Mare Non</p> <p>Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure</p>	<p>Effondrement 2 % du clos-masure impacté </p> <p>Ruissellement </p> <p>Technologique </p>

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation de ses accès d'origine, d'un verger, de plusieurs bâtiments anciens et d'une grande cour ouverte à l'intérieur du clos. Cependant, la perte d'une partie de sa ceinture arborée et l'extension moderne d'un bâtiment agricole au coeur du clos atténuent l'esprit clos-masure.

FNT3 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 16,97 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Quasi-complète</p> <p>État global des bâtiments Bon</p> <p> Verger Oui</p> <p> Mare Oui</p> <p>Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure</p>	<p>Effondrement 16 % du clos-masure impacté </p> <p>Ruissellement </p> <p>Technologique </p>

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant constitué de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état, comprenant un manoir, un colombier et d'autres bâtiments agricoles traditionnels. Cependant, des bâtiments agricoles modernes sont également présents, parfois en extension des bâtiments anciens. Malgré cela, l'esprit clos-masure est palpable au cœur du clos grâce à une implantation judicieuse des bâtiments. Un verger et une mare apportent une valeur ajoutée à l'intérêt du clos.

FNT4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 0,57 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Quasi-complète</p> <p>État global des bâtiments Bon</p> <p> Verger Non</p> <p> Mare Non</p>	<p>Effondrement</p> <p></p> <p>Ruissellement</p> <p>5 % du clos-masure impacté</p> <p></p> <p>Technologique</p> <p></p>

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025


DESCRIPTION

Clos-masure constitué de deux chaumières en bon état. La ceinture arborée est quasi-complète et semble renforcée par des arbustes le long des bâtiments. Le sentiment de clos-masure est bien présent, malgré la végétation qui repousse au centre du clos.

FNT5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 2,69 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Moyennement complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <p> Verger Oui</p> <p> Mare Oui</p>	<p>Effondrement 18 % du clos-masure impacté </p> <p>Ruissellement </p> <p>Technologique </p>

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950





2025


DESCRIPTION

Clos-masure dégradé constitué de bâtiments traditionnels en bon état et de nouveaux bâtiments agricoles modernes. La ceinture arborée est complète bien que clairsemée et manquante au sud-est. Le sentiment de clos-masure est très présent depuis la rue et à l'intérieur du clos grâce au verger.

FNT6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 3,13 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Moyennement complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <p>Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Verger Oui</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mare Non</p> </div> </div>	<p>Effondrement 6 % du clos-masure impacté <div style="width: 6%; height: 10px; background-color: #806070; margin-top: 5px;"></div></p> <p>Ruissellement 30 % du clos-masure impacté <div style="width: 30%; height: 10px; background-color: #806070; margin-top: 5px;"></div></p> <p>Technologique <div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #806070; margin-top: 5px;"></div></p>



ÉVOLUTION DU CLOS



DESCRIPTION

Clos-masure dégradé constitué de bâtiments traditionnels dans divers états (rénovation moderne, restauration maladroite) et de nouvelles constructions modernes (pavillons, locations). La ceinture arborée a disparu en partie. Le sentiment de clos-masure persiste dans la partie sud qui est la moins impactée par le redécoupage parcellaire et les nouvelles constructions. Depuis la rue, il a du mal à subsister au nord.

FNT7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 2,18 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Quasi-complète</p> <p>État global des bâtiments Bon</p> <p>  Verger Oui </p> <p>  Mare Non </p> <p>Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure</p>	<p>Effondrement</p> <p>_____</p> <p>Ruissellement</p> <p>_____</p> <p>Technologique</p> <p>_____</p>

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

DESCRIPTION

Clos-masure constitué d'une maison de maître et de bâtiments traditionnels dans divers états (reste de ruine et rénovation maladroite). La ceinture arborée est quasiment complète avec de jeunes arbres plantés sur deux rangs, excepté au sud. Le sentiment de clos-masure est bien présent à l'intérieur et à l'extérieur du clos.

FNT8 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 0,66 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <p> Verger Non</p> <p> Mare Oui</p>	<p>Effondrement</p> <p></p> <p>Ruissellement</p> <p>12 % du clos-masure impacté</p> <p></p> <p>Technologique</p> <p></p>


ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant constitué de deux bâtiments traditionnels rénovés. Une extension contemporaine relie les deux bâtiments. La ceinture arborée est complète et constituée d'arbres de haut jet et d'arbustes. Le sentiment de clos-masure est bien présent.

