






# Gommerville

8 clos-masures identifiés




## GOM1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ <b>2,33 ha</b></p> <p>État de la ceinture arborée <b>Quasi-complète</b></p> <p>État global des bâtiments <b>Bon</b></p> <p> Verger <b>Oui</b></p> <p> Mare <b>Non</b></p>	<p><b>Effondrement</b> 58 % du clos-masure impacté </p> <p><b>Ruissellement</b> 16 % du clos-masure impacté </p> <p><b>Technologique</b> </p>

### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

### DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable pour la préservation de sa ceinture arborée et de ses accès restreints.

## GOM2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ <b>1,59 ha</b></p> <p>État de la ceinture arborée <b>Complète</b></p> <p>État global des bâtiments <b>Bon</b></p> <p> Verger <b>Oui</b></p> <p> Mare <b>Non</b></p>	<p><b>Effondrement</b> 2 % du clos-masure impacté </p> <p><b>Ruissellement</b> </p> <p><b>Technologique</b> </p>

### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950





2025

### DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable par la préservation de son unique accès, de nombreux bâtiments traditionnels et de sa ceinture arborée.

## GOM3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ <b>2,73 ha</b></p> <p>État de la ceinture arborée <b>Quasi-complète</b></p> <p>État global des bâtiments <b>Bon</b></p> <p> Verger <b>Oui</b></p> <p> Mare <b>Oui</b></p>	<p><b>Effondrement</b> 12 % du clos-masure impacté </p> <p><b>Ruissellement</b> </p> <p><b>Technologique</b> </p>

### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950





2025


### DESCRIPTION

Clos-masure intéressant quasi-remarquable mais légèrement dégradé par une haie arborée qui segmente l'espace ouvert de la cour intérieure.

# GOM4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ <b>1,81 ha</b></p> <p>État de la ceinture arborée <b>Quasi-complète</b></p> <p>État global des bâtiments <b>Bon</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Verger <b>Non</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mare <b>Non</b></p> </div> </div>	<p><b>Effondrement</b> 94 % du clos-masure impacté <div style="width: 94%; height: 10px; background-color: #808080; margin-top: 5px;"></div></p> <p><b>Ruissellement</b> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #808080; margin-top: 5px;"></div></p> <p><b>Technologique</b> <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #808080; margin-top: 5px;"></div></p>

## ÉVOLUTION DU CLOS



1850






1950

2025

## DESCRIPTION

Clos-masure intéressant et potentiellement remarquable, qui a su conserver son accès unique et l'ouverture de sa cour intérieure. Cependant, il manque un pan de sa ceinture arborée.

## GOM5 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ <b>0,98 ha</b></p> <p>État de la ceinture arborée <b>Moyennement complète</b></p> <p>État global des bâtiments <b>Bon</b></p> <p> Verger <b>Oui</b></p> <p> Mare <b>Non</b></p>	<p>Effondrement</p> <p></p> <p>Ruissellement</p> <p></p> <p>Technologique</p> <p></p>

### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

### DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable grâce à la préservation d'un grand nombre de ses bâtiments et de son unique accès. Cependant, la ceinture arborée est dégradée et quelques bâtiments semblent vétustes.

## GOM6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ <b>1,95 ha</b></p> <p>État de la ceinture arborée <b>Quasi-complète</b></p> <p>État global des bâtiments <b>Bon</b></p> <p> Verger <b>Non</b></p> <p> Mare <b>Oui</b></p>	<p><b>Effondrement</b> 6 % du clos-masure impacté </p> <p><b>Ruissellement</b> </p> <p><b>Technologique</b> </p>

### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

### DESCRIPTION

Clos-masure dégradé par la multiplicité des bâtiments en ruine. Cependant, il a su préserver 3 pans de sa ceinture arborée et l'espace ouvert à l'intérieur du clos, avec une seule entrée.

## GOM7 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
<p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ <b>1,74 ha</b></p> <p>État de la ceinture arborée <b>Quasi-complète</b></p> <p>État global des bâtiments <b>Bon</b></p> <p> Verger <b>Oui</b></p> <p> Mare <b>Non</b></p>	<p><b>Effondrement</b> 10 % du clos-masure impacté </p> <p><b>Ruissellement</b> </p> <p><b>Technologique</b> </p>


### ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

### DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable mais dégradé au niveau de sa ceinture arborée, avec une attention à porter sur l'état des bâtiments traditionnels.



