

Sainneville

11 clos-masures identifiés



SAI1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **8,00 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Vergers
Oui




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

17 % du clos-masure impacté



Ruissellement

47 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par l'implantation de bâtiments et de haies d'espèces horticoles au milieu de la cour du clos qui sectorisent l'espace. L'un des bâtiments est l'une des plus anciennes demeures de la commune.

SAI2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,56 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Vergers
Oui




Mares
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


13 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par la division parcellaire de sa cour intérieure et les maisons neuves implantées dont l'accès se fait grâce à des ouvertures dans le talus cauchois.

SAI3 • CLOS D'INTÉRÊT

| INFORMATIONS GÉNÉRALES | RISQUES |
|---|---|
| <p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 0,77 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Quasi-complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <p> Verger Oui</p> <p> Mare Non</p> | <p>Effondrement</p> <p></p> <p>Ruissellement</p> <p>26 % du clos-masure impacté</p> <p></p> <p>Technologique</p> <p></p> |

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950





2025


DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence de sa ceinture arborée et de son verger.

SAI4 • CLOS D'INTÉRÊT

| INFORMATIONS GÉNÉRALES | RISQUES |
|---|---|
| <p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 1,67 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Moyennement complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Verger Non</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mare Oui</p> </div> </div> | <p>Effondrement</p> <div style="background-color: #e0e0e0; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Ruissellement</p> <div style="background-color: #e0e0e0; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Technologique</p> <div style="background-color: #e0e0e0; width: 100%; height: 15px;"></div> |

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950








2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé au niveau de sa ceinture boisée et de la restauration de ses bâtiments.


SAI5 • CLOS D'INTÉRÊT

| INFORMATIONS GÉNÉRALES | RISQUES |
|---|--|
| <p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 1,02 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Quasi-complète</p> <p>État global des bâtiments Bon</p> <p> Verger Non</p> <p> Mare Non</p> | <p>Effondrement</p> <p></p> <p>Ruissellement</p> <p></p> <p>Technologique</p> <p></p> |

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant malgré une division parcellaire impliquant l'installation d'une haie d'espèces horticoles segmentant la cour intérieure, cependant une seule entrée dans le clos a été conservée.

SAI6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,88 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non




Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

12 % du clos-masure impacté




Ruissellement

63 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant dans la préservation de l'espace de la cour intérieure, mais dégradé par l'implantation de bâtiments agricoles au-delà des limites du clos et l'abandon de certains pans de la ceinture arborée.

SAI7 • CLOS D'INTÉRÊT

| INFORMATIONS GÉNÉRALES | RISQUES |
|--|--|
| <p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 2,70 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Moyennement complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <p>Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure</p> | <p>Effondrement</p> <p>Ruissellement 4 % du clos-masure impacté</p> <p>Technologique</p> |

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950





2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais ayant perdu une grande partie de sa ceinture arborée. Le champ de grande culture au premier plan depuis la route du château crée une distance pour mieux percevoir le clos.

SAI8 • CLOS D'INTÉRÊT

| INFORMATIONS GÉNÉRALES | RISQUES |
|---|--|
| <p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 0,85 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Moyennement complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Verger Non</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mare Non</p> </div> </div> | <p>Effondrement</p> <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #ccc; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Ruissellement</p> <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #ccc; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Technologique</p> <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #ccc;"></div> |

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950





2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant et potentiellement remarquable, légèrement dégradé au niveau de la ceinture arborée et des bâtiments à restaurer.

SAI9 • CLOS D'INTÉRÊT

| INFORMATIONS GÉNÉRALES | RISQUES |
|---|---|
| <p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 1,59 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Moyennement complète</p> <p>État global des bâtiments Bon</p> <p> Verger Non</p> <p> Mare Oui</p> | <p>Effondrement</p> <p>Ruissellement 26 % du clos-masure impacté</p> <p>Technologique</p> |

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé au niveau de sa ceinture arborée sud remplacée par des arbustes d'espèces horticoles.

SAI10 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **7,13 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Non




Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

5 % du clos-masure impacté




Ruissellement

21 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la présence d'un ancien château mais dégradé au niveau de sa ceinture arborée.

SAI11 • CLOS D'INTÉRÊT

| INFORMATIONS GÉNÉRALES | RISQUES |
|--|---|
| <p>↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 3,27 ha</p> <p>État de la ceinture arborée Moyennement complète</p> <p>État global des bâtiments Moyen</p> <p>Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure</p> | <p>Effondrement</p> <p>Ruissellement</p> <p>Technologique</p> |

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais dégradé par l'activité agricole implantée au sud impliquant des extensions modernes des bâtiments traditionnels.

