

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0005096


Nom usuel

Route de la Pointe du Hoc - Ex GLI Services

Commune(s)

76351 LE HAVRE

Plan de situation



Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000509601			09/08/2022

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000509601

Date de dernière mise à jour

09/08/2022

Statut de l'instruction

En cours

Nom Usuel

ROUTE DE LA POINTE DU HOC - EX GLI SERVICES

Autre(s) identifiant(s)

76.0291 (BASOL)

Environnement

Non renseignée

Description

Par courrier du 28 juin 2013, l'exploitant a transmis un rapport comprenant un diagnostic des sols, une analyse des risques résiduels prédictive et un plan de gestion (rapport d'aout 2011 établi par SITA REMEDIATION). L'usage pris en contact pour cette analyse est un usage de type industriel.

Le diagnostic a mis en évidence concernant la qualité des sols :

- un impact significatif en hydrocarbures en limite sud du site induit a priori par la fuite d'un pipeline appartenant au site limitrophe SHMPP,
- un impact significatif en hydrocarbures à proximité de l'ancienne cuve de FOD/GO,
- un impact en hydrocarbures associés à des anomalies significatives en métaux au droit de l'ancienne zone de stockage des copeaux de grenailles située à proximité du réfectoire,
- plusieurs zones présentant des anomalies significatives en métaux : sous la dalle du bâtiment de traitement des gros réservoirs, dans l'ancienne zone de stockage provisoire des futs à proximité du bâtiment entretien, au droit de l'ancienne zone de stockage des sacs de grenailles, à proximité des cuves pour les eaux résiduelles de dégazage et sous l'atelier principal.

Concernant la qualité des eaux souterraines, le diagnostic a mis en évidence une phase flottante de 2 cm à proximité de la zone de pollution liée à la fuite de pipeline et une légère anomalie en arsenic en position latérale.

Une mise à jour du plan de gestion a été réalisée le 19/12/2014 afin d'intégrer une zone d'intervention au droit du local de l'ancien transformateur.

Polluant(s) identifié(s)

Polluant identifié
HAP (Hydrocarbures aromatiques, polycycliques, pyrolytiques et dérivés) Hydrocarbures et indices liés Métaux et métalloïdes / Arsenic Métaux et métalloïdes / Cadmium Métaux et métalloïdes / Chrome Métaux et métalloïdes / Cuivre Métaux et métalloïdes / Mercure Métaux et métalloïdes / Nickel Métaux et métalloïdes / Plomb Métaux et métalloïdes / Zinc


Action(s) instruite(s)

Type d'action	Type études / travaux	Date de début - Date de fin	Milieux	Mesure de sécurité	Traitement in situ	Traitement sur établissement / hors établissement	Traitement rejets
Exécution des travaux de réhabilitation	Mesure de sécurité du site	-		✓ Interdiction d'accès (clôture...)			
Description		/					
Type d'action	Type études / travaux	Date de début - Date de fin	Milieux	Mesure de sécurité	Traitement in situ	Traitement sur établissement / hors établissement	Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation	Diagnostic et Analyse	-	✓ Sol - Sous-sol				
Description		/					

Type d'action	Type études / travaux	Date de début - Date de fin	Milieux	Mesure de sécurité	Traitement in situ	Traitement sur établissement / hors établissement	Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation	Diagnostic et Analyse	-	✓ Eaux souterraines				
Description		/					

Carte(s) et plan(s)
Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)



☐ Emprise Instruction

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Le Havre	1	NV	0001	76

Parcelle(s) concernée(s)

Obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle
SSP00050960101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire
SSP000509601

Ancien identifiant SIS
76SIS07631

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'Information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	


Code INSEE
Date de dernière mise à jour
Date de l'Arrêté Préfectoral
Nom(s) Usuel(s)
Description

Non renseigné
09/08/2022
13/06/2022
ROUTE DE LA POINTE DU HOC - EX GLI SERVICES
Le site GLI Services (ex SOMECE) , d'une superficie de 28488 m², a accueilli des activités de type Mécanique et traitements des surfaces, notamment pour la fabrication, réparation et ré-épreuves des bouteilles de gaz.
Un diagnostic des sols en 2013 a mis en évidence des impacts en hydrocarbures (avec présence de flottant) et métaux .

Carte(s) et plan(s)

Document diffusable	Titre du document	Type du document
Télécharger	AP SIS 13.06.2022 LHSM	

Carte(s) et plan(s)



☐ Emprise Classification

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Le Havre	1	NV	0001	76

Parcelle(s) concernée(s)