

Rolleville

6 clos-masures identifiés



ROL1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,80 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


4 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure constitué de bâtiments traditionnels rénovés en bon état et de deux bâtiments au sud-ouest ayant besoin d'une restauration. La ceinture arborée est incomplète mais le sentiment de clos-masure est bien présent à l'intérieur et depuis la rue.

ROL2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,06 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Mauvais



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

97 % du clos-masure impacté

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé, composé de plusieurs bâtiments traditionnels dans divers états, ainsi que de plusieurs bâtiments mixtes agricoles installés en dehors du clos sans reconstitution du talus planté. La ceinture arborée est presque complète mais semble contenir quelques espèces horticoles. Le sentiment de clos-masure est présent grâce au verger malgré la présence d'objet qui emplissent l'espace ouvert au coeur du clos.

ROL3 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	RISQUES
↖ ↗ Superficie ↙ ↘ 1,13 ha État de la ceinture arborée Moyennement complète État global des bâtiments Mauvais  Verger Oui  Mare Non	Effondrement Ruissellement Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant mais ayant perdu la plupart de ses caractéristiques traditionnelles. Les bâtiments ont subi de grandes transformations (extensions, ravalement, modernisation) et la ceinture arborée est composée de nombreuses espèces de conifères ou horticoles. Le sentiment de clos-masure est altéré par l'image de maison bourgeoise et de parc arboré du 19ème.

ROL4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,60 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant composé de bâtiments traditionnels en bon état et de bâtiments agricoles contemporains. La ceinture arborée est complète mais composée de conifères. Beaucoup de bâtiments traditionnels ont disparu mais dont les ruines sont encore visibles. Le sentiment de clos-masure est tout de même présent grâce au verger.

ROL5 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **4,12 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui




Mare
Oui

RISQUES

Effondrement

8 % du clos-masure impacté



Ruissellement

16 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable rénové constitué de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état et d'une ceinture arborée en cours de restauration avec de jeunes plantations. Le sentiment de clos-masure est très présent au sein de ce clos et depuis l'extérieur car il est très visible dans le paysage.

ROL6 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,93 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement


Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure composé de plusieurs bâtiments traditionnels en bon état dont une longère en toit de chaume. La ceinture arborée, presque complète, a été replantée sur un pan. Le sentiment de clos-masure est présent à l'intérieur et à l'extérieur du clos, puisqu'il est situé au milieu des terres agricoles.

