

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement
SSP0005015

Nom usuel
Collège Pablo Picasso

Commune(s)
76341 HARFLEUR

Plan de situation



Nombre d'information de l'administration
1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000501501			31/01/2025

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration
SSP000501501

Date de dernière mise à jour
31/01/2025

Statut de l'instruction
Clôturée

Nom Usuel
Collège Pablo Picasso

Autre(s) identifiant(s)
Non renseignés

Environnement
Non renseignée

Description
Les études documentaires et historiques montrent que le site BASIAS HNO7603573 est en contigüité de l'établissement et a accueilli des activités de dépôt de liquides inflammables de 1965 à environ 1988. Se trouvent également à proximité, une ancienne zone de stockage divers (activité inconnue non BASIAS), et un ancien ferrailleur, casse auto (HNO7603554) situé à 20 m au nord.

Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche établissements sensibles : " Les aménagements actuels et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant étre mises en place pour expliquer ce qui doit étre fait si les aménagements ou les usages venaient à étre modifiés."

Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la démarche "établissements sensibles" montrent que : des composés volatils ont éte quantifiés dans l'air du vide sanitaire et l'air du sol au droit et à proximité des bâtiments. Certaines concentrations mesurées dans un piézair à proximité du bâtiment accueillant les logements de fonction sont importantes. Certains de ces composés ont également éte quantifiés en faible concentration dans l'air intérieur des bâtiments. Leur présence ne pose pas de problème au regard des usages présents au moment des prélèvements réalisés. Ainsi, la qualité de l'air dans les bâtiments ne pose pas de problème pour les usagers de l'établissement dans sa configuration actuelle.


Pour davantage d'informations: <http://ssp-infoterre.brgm.fr/page/liste-etablissements>.

Polluant(s) identifié(s)
Non renseigné(s)

Action(s) instruite(s)
Non renseignée(s)

Carte(s) et plan(s)
Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)



Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
HARFLEUR		AC	360	
HARFLEUR		AC	127	
HARFLEUR		AC	556	

Obligation(s) règlementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle
SSP00050150101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire
SSP000501501

Ancien identifiant SIS
76SIS07544

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	

Code INSEE
Non renseigné

Date de dernière mise à jour
14/06/2022

Date de l'Arrêté Préfectoral
13/06/2022


Nom(s) Usuel(s)
Non renseigné

Description
Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche établissements sensibles : " Les aménagements actuels et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant étre mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages venaient à être modifiés."

Carte(s) et plan(s)

Document diffusable	Titre du document	Type du document
⌵ Télécharger	Diagnostic ETS AP SIS 13.06.2022 LHSM	

Carte(s) et plan(s)



☐ Emprise Classification

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Harfleur	1	AC	0556	76
Harfleur	1	AC	0127	76
Harfleur	1	AC	0360	76