

Gonfreville-l'Orcher

2 clos-masures identifiés



GO1 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,40 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure dégradé par l'artificialisation de ses parties nord et sud-est, avec une extension du verger à l'ouest avec implantation d'un bâtiment neuf avec piscine sans inspiration cauchoise. L'esprit du clos-masure au coeur de la cour reste cependant présent.

GO2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,96 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui



Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure

RISQUES


Effondrement

51 % du clos-masure impacté




Ruissellement

19 % du clos-masure impacté



Technologique




ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure d'intérêt malgré les dégradations. Belle ceinture arborée visible depuis la route.

