

Beaurepaire

1 clos-masure identifié



BEA1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **0,62 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

51 % du clos-masure impacté


Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant composé d'un bâtiment traditionnel et d'un verger. La ceinture arborée n'est présente que sur la moitié des pans mais une restauration est possible cependant le sentiment de clos-masure reste bien présent.

