

Étretat

4 clos-masures identifiés



ETR1 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,47 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Moyen




Verger
Oui



Mare
Oui


RISQUES

Effondrement




Ruissellement

18 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant avec maison de maître, pigeonnier, et ses bâtiments agricoles cauchois dont certains ont reçu des extensions modernes qui altèrent le sentiment de clos-masure.

ETR2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **2,44 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-disparue

État global des bâtiments
Bon




Verger
Oui



Mare
Oui


RISQUES

Effondrement




Ruissellement

16 % du clos-masure impacté



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant, avec un ensemble de bâtiments rénovés et conservés, dont un seul semble dégradé.

ETR3 • CLOS REMARQUABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,85 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement

1 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure remarquable par maison de maître, ses bâtiments agricoles issus de matériaux pays de Caux et son château d'eau datant du 19ème.

ETR4 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **1,29 ha**

État de la ceinture arborée
Complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Non



Mare
Non

RISQUES

Effondrement

Ruissellement

Technologique

ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure de par la préservation de sa ceinture arborée et de ses bâtiments.

