

Oudalle

2 clos-masures identifiés



UD1 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **3,47 ha**

État de la ceinture arborée
Quasi-complète

État global des bâtiments
Bon



Verger
Oui



Mare
Non


RISQUES

Effondrement

2 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure quasi-remarquable par la présence de sa ceinture arborée et d'un verger.

UD2 • CLOS D'INTÉRÊT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **5,06 ha**

État de la ceinture arborée
Moyennement complète

État global des bâtiments
Moyen



Verger
Oui




Mare
Oui

Une exploitation agricole est identifiée dans ce clos-masure


RISQUES

Effondrement


6 % du clos-masure impacté



Ruissellement



Technologique



ÉVOLUTION DU CLOS



1850



1950



2025

DESCRIPTION

Clos-masure intéressant par la préservation d'une partie de sa ceinture arborée et la diversité de ses bâtiments, cependant la cour a accueilli une haie et des clôtures pouvant entâcher l'esprit du clos-masure.

