


Grainbouville

28 bâtiments pouvant changer de destination



GRB1 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0A0267



Superficie
234 m²

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique



PHOTOGRAPHIE



GRB2 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0A0324

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **127 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB3 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0A0311

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **512 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié et d'une exploitation agricole



PHOTOGRAPHIE



GRB4 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0A0323

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **98 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE



GRB5 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0A0323

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **96 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE



GRB6 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0A0323

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **95 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB7 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0A0323

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **152 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB8 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0A0323

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **46 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB9 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0A0312

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **315 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE



GRB10 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0A0315

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **77 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'une exploitation agricole



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB11 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
OB0416

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **114 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

**Bâtiment faisant partie d'un clos-masure
identifié et d'une exploitation agricole**



PHOTOGRAPHIE



GRB12 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
OB0416

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **54 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

**Bâtiment faisant partie d'un clos-masure
identifié et d'une exploitation agricole**



PHOTOGRAPHIE



GRB13 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0B0519

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **440 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

**Bâtiment faisant partie d'un clos-masure
identifié et d'une exploitation agricole**



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB14 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
OB0519

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **98 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié et d'une exploitation agricole



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB15 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0B0519

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **50 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

**Bâtiment faisant partie d'un clos-masure
identifié et d'une exploitation agricole**



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB16 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0A0329

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **56 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB17 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0B0638

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **141 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié et d'une exploitation agricole



PHOTOGRAPHIE



GRB18 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
OB0638

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **65 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié et d'une exploitation agricole



PHOTOGRAPHIE



GRB19 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0A0069

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **57 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB20 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
OB0643

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **33 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB21 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0B0638

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **180 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié et d'une exploitation agricole



PHOTOGRAPHIE



GRB22 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0A0327

Superficie
105 m²

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE



GRB23 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0A0348

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **160 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique



PHOTOGRAPHIE



GRB24 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
0A0313

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **82 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



GRB25 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0A0250

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **27 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique



PHOTOGRAPHIE



GRB26 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
OB0593

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **318 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE



GRB27 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Références cadastrales
OB0592

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **56 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☒ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE



GRB28 • BÂTIMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Références cadastrales
0B0674

↖ ↗ Superficie
↙ ↘ **103 m²**

Risque(s) identifié(s)

- ☐ Risque effondrement
- ☐ Risque inondation
- ☐ Risque technologique

Bâtiment faisant partie d'un clos-masure identifié



PHOTOGRAPHIE (NON DISPONIBLE)



