

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0005100

Nom usuel

Rue des Moteaux - Déchetterie Mont Gaillard

Commune(s)

76351 LE HAVRE

Plan de situation



Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000510001			09/08/2022

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000510001

Date de dernière mise à jour

09/08/2022

Statut de l'instruction

Cloturée

Nom Usuel

RUE DES MOTEAUX - DÉCHETTERIE MONT GAILLARD

Autre(s) identifiant(s)

Non renseignés

Environnement

/

Description

L'exploitation de la déchetterie est située au droit d'une ancienne décharge (remblais odorants et/ou noires, pneus broyés, morceaux de briques, cendres, ferrailles, plastiques, morceaux de verre, béton, enrobés, plastiques, résidu calcaire de cimenterie). La cessation des activités de la déchetterie du Mont Gaillard a été déclarée le 31 juillet 2017, associée à un diagnostic de pollution des sols réalisé en septembre 2015, ainsi qu'un diagnostic de pollution des sols complémentaire en février 2017.

Les activités qui peuvent être à l'origine d'une pollution sur le site de la déchetterie étaient la zone de collecte des huiles-moteur usagées et la zone de collecte des déchets ménagers dangereux des ménages et des entreprises.

Sur le site, 35 sondages ont été réalisés dont 8 à proximité des cuves de collecte des huiles moteurs usagées et des armoires de stockage des déchets dangereux des ménages. Parmi ces 8 sondages, les sondages suivants indiquent une pollution aux hydrocarbures de 0,1 à 1,3 mètre de profondeur : TA9 (806 mg/kg), ST7 (1100 mg/kg), S8 (569 mg/kg).

Toutefois, il est difficile d'imputer cette pollution à l'activité exercée par la déchetterie puisque les relevés lithologiques indiquent pour les 2 premiers prélèvements qu'ils sont réalisés dans des remblais. Or, les résultats d'analyses des remblais principalement au Sud de la déchetterie montrent de nombreuses pollutions aux métaux lourds et hydrocarbures y compris en profondeur. L'absence de gaz dans les sols est mesurée (notamment d'hydrocarbures volatils, de HAP et de BTEX au droit des 3 piézajets de 2 mètres de profondeur). L'étude de vulnérabilité montre que les eaux de surface et les eaux souterraines ne sont pas vulnérables vis-à-vis d'une éventuelle pollution qui serait présente sur site.

Les enjeux à considérer sur le site sont les futurs usagers du site (adultes travailleurs). S'agissant des voies de transferts, l'ensemble du site doit être recouvert par une dalle béton, ou un revêtement bitume de voirie ou de la terre végétale ; les canalisations d'eau potable anti-perméation sont à placer dans une tranchée remplie de terre propre. L'analyse des risques résiduels (ARR) a montré que, pour les futurs usagers du site, les niveaux de risques estimés sont inférieurs aux critères d'acceptabilité tels que définis par la politique nationale de gestion des sites pollués.

Polluant(s) identifié(s)

Non renseigné(s)


Action(s) instruite(s)

Non renseignée(s)

Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Le Havre	1	TD	0013	76
Le Havre	1	TD	0063	76

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle
SSP00051000101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire
SSP000510001

Ancien identifiant SIS
76SIS07635

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	

Code INSEE
Non renseigné

Date de dernière mise à jour
09/08/2022

Date de l'Arrêté Préfectoral
13/06/2022

Nom(s) Usuel(s)
RUE DES MOTEAUX - DÉCHETTERIE MONT GAILLARD

Description
Ce site a été le lieu d'exploitation d'une déchetterie de 1983 à 2017. Il se situe en zone urbaine. Il est situé au droit d'une ancienne décharge (remblais odorants et/ou noirs, pneus broyés, morceaux de briques, cendres, ferrailles, plastiques, morceaux de verre, béton, enrobés, plastiques, résidus calcaire de cimenterie).

La majeure partie de la pollution des sols ne peut être imputable à la déchetterie dûment autorisée par arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 16 novembre 1998 qui a déclaré la cessation d'activité et mis en sécurité celle-ci.


Néanmoins, l'examen des diagnostics de pollution des sols de 2015 et 2017 montre que les remblais, principalement au Sud de la déchetterie, met en évidence une grande hétérogénéité des sols pollués sur le plan horizontal et vertical et identifient certaines poches de pollution, voire des déchets amiantés.

Les mesures de gestion mises en œuvre par la CODAH permettent le réaménagement envisagé (adultes travailleurs).

Carte(s) et plan(s)

Document diffusable	Titre du document	Type du document
Télécharger	AP SIS 13.06.2022 LHSM	

Carte(s) et plan(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Le Havre	1	TD	0013	76
Le Havre	1	TD	0063	76