

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0005103


Nom usuel

Route du pont VI - Ex IPODEC NORMANDIE

Commune(s)

76351 LE HAVRE

Plan de situation



Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000510301			08/08/2022

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000510301

Date de dernière mise à jour

08/08/2022

Statut de l'instruction

Clôturée

Nom Usuel

ROUTE DU PONT VI - EX IPODEC NORMANDIE

Autre(s) identifiant(s)

380150185 (SIRENE)

Environnement

Non renseignée

Description

Le site IPODEC Normandie (N° BASOL 76.0185) a une superficie de 14299 m². La présence de métaux dans le sol a été confirmée par des diagnostics de sol. Cette pollution serait due à la présence de matériaux de remblais fortement chargés en métaux.

Pollution des sols traité : non
surveillance des eaux souterraines : non

Polluant(s) identifié(s)


Non renseigné(s)

Action(s) instruite(s)

Non renseignée(s)

Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Le Havre	1	NM	0382	76
Le Havre	1	NM	0380	76
Le Havre	1	NM	0363	76

Obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle

SSP00051030101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire

SSP000510301

Ancien identifiant SIS

76SIS07638

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	


Code INSEE
Date de dernière mise à jour
Date de l'Arrêté Préfectoral
Nom(s) Usuel(s)
Description

Non renseigné
08/08/2022
13/06/2022
ROUTE DU PONT VI - EX IPODEC NORMANDIE
Le site IPODEC Normandie (N° BASOL 76.0185) a une superficie de 14299 m².
La présence de métaux dans le sol a été confirmée par des diagnostics de sol. Cette pollution serait due à la présence de matériaux de remblais fortement chargés en métaux.

Carte(s) et plan(s)

Document diffusable	Titre du document	Type du document
Télécharger	AP SIS 13.06.2022 LHSM	

Carte(s) et plan(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Le Havre	1	NM	0380	76
Le Havre	1	NM	0382	76
Le Havre	1	NM	0363	76